

ИНФОРМАЦИЯ					учреждениям социальной защиты населения Нижегородской области		
№ п/п	Наименование учреждения	Наименование контрольно-надзорного органа (Госпожнадзор, Роспотребнадзор, прокуратура и др.)	Реквизиты предписания (номер и дата вынесения)	Краткое содержание предписания		Срок устранения нарушения по предписанию	Период, необходимый для устранения нарушения
1	2	3	4	5		6	7
1	ГБУ "Навашинский ПНИ"	Главное управление МЧС России по Нижегородской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам город Кулебаки и Навашинский.	Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 16.11.2022г. №30/1.3	1. Чердачное помещение здания не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. 2.Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают уровень звука постоянного шума не менее 75 дБА в помещениях отдаленных от мест установки звуковых оповещателей. 3.Кабельные линии систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) частично выполнены открытым способом и горючими проводами, не обеспечивая сохранение их работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения своих функций. 4.Расход воды пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода составляет менее 2,5 л/с. (при этом заужен диаметр подводящего трубопровода к некоторым пожарным кранам (ПК-1, ПК-2, ПК-4) и составляет менее 50мм.). 5.В качестве материала для трубопроводов действующего внутреннего противопожарного водоснабжения (подводящих к ПК-1, ПК-2, ПК-4), используются неметаллические трубы из полимерного материала, на которые не предоставлен сертификат соответствия на пожаростойкость, указывающий на возможность их применения. 6.Отсутствуют (не предоставлены) сведения о том, что в здании психоневрологического интерната с классом конструктивной пожарной опасности СО конструкции карнизов, подшивки карнизных свесов чердачных покрытий выполнены из группы горючести НГ или Г1 (по внешнему осмотру подшивка карниза выполнена полимерным сайдингом). 7.Приемно-контрольные приборы, установленные в здании («Кварц», «Гранит-8», «Гранит-3»), не соответствуют требованиям их технической документации: при неисправности автоматической пожарной сигнализации (обрыве провода и т.д.) не срабатывают режимы «неисправность», а включается режим «пожар». 8.Должностное лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в здании психоневрологического интерната не прошло соответствующее обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.		11/1/2023	
2	ГБУ "Навашинский ПНИ"	Главное управление МЧС России по Нижегородской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам город Кулебаки и Навашинский.	Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области пожарной безопасности от 22.11.2022г. №865/2-22-23	1. Чердачное помещение здания не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. 2.Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают уровень звука постоянного шума не менее 75 дБА в помещениях отдаленных от мест установки звуковых оповещателей. 3.Кабельные линии систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) частично выполнены открытым способом и горючими проводами, не обеспечивая сохранение их работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения своих функций. 4.Расход воды пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода составляет менее 2,5 л/с. (при этом заужен диаметр подводящего трубопровода к некоторым пожарным кранам (ПК-1, ПК-2, ПК-4) и составляет менее 50мм.). 5.В качестве материала для трубопроводов действующего внутреннего противопожарного водоснабжения (подводящих к ПК-1, ПК-2, ПК-4), используются неметаллические трубы из полимерного материала, на которые не предоставлен сертификат соответствия на пожаростойкость, указывающий на возможность их применения. 6.Отсутствуют (не предоставлены) сведения о том, что в здании психоневрологического интерната с классом конструктивной пожарной опасности СО конструкции карнизов, подшивки карнизных свесов чердачных покрытий выполнены из группы горючести НГ или Г1 (по внешнему осмотру подшивка карниза выполнена полимерным сайдингом). 7.Приемно-контрольные приборы, установленные в здании («Кварц», «Гранит- 8», «Гранит-3»), не соответствуют требованиям их технической документации: при неисправности автоматической пожарной сигнализации (обрыве провода и т.д.) не срабатывают режимы «неисправность», а включается режим «пожар». 8.Должностное лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в здании психоневрологического интерната не прошло соответствующее обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.		12/22/2023	