Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«14» марта 2022 г.
учётный № проверки: 52220061000201014368

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код — 831), e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Варнавинскому району

Нижегородская область, р.п. Варнавино, ул. Нижегородская, д. 25 тел. 8(83158) 3-53-01,
e-mail:ondpr-varnavino@nnov.52.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 9/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению «Варнавинский психоневрологический интернат»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Варнавинского района Нижегородской области по пожарному надзору Нечаева Сергея Владимировича № 9 от 24 февраля 2022 года
в период с «01» марта 2022 г. по «14» марта 2022 г.
Начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Варнавинскому району капитаном внутренней службы Нечаевым Сергеем Владимировичем; инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Варнавинскому району лейтенантом внутренней службы Жалбу Анной Андреевной
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено надзорное мероприятие
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор Государственного бюджетного учреждения Варнавинский психоневрологический интернат» Штанов В. Ю., инженер по ГО и ЧС Государственного бюджетного учреждения Варнавинский психоневрологический интернат»Кучинов А.В.
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Здание объекта социальной защиты, расположенное по адресу: 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п. Заречный, ул. Лесная, 18				
1.	Кабинет терапевта расположенный на втором этаже здания не оборудован системой автоматической пожарной сигнализацией	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст.6; Свод правил СП 486.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п. 4.8, таблица 1;	03.10.2022	
2.	В палатах №222а и №222б расположенных на 2 этаже здания установлено по одному пожарному извещателю при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя пожарному извещателю	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст.6; Свод правил СП 486.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п. 4.8, табл. 1;	03.10.2022	
3.	Помещение гардероба расположенное на 1 этаже здания не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст.6; Свод правил СП 486.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» п. 4.8, таблица 1;	03.10.2022	

4.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), обеспечивающие исправное состояние указанных средств	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 54	03.10.2022	
5.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения (склад ТСР) с обозначением категорий и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 12	03.10.2022	
6.	Правообладатель объекта защиты, при эксплуатации автоматической пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 54	03.10.2022	
Здание объекта социальной защиты, расположенное по адресу: 606782, Нижегородская область, Варнавинский район, п. Заречный, ул. Лесная 17;				
7.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях по-	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 12	03.10.2022	

	жарной безопасности» помещения складского назначения (склад ТСР) с обозначением категорий и класса зоны на входной двери помещения с наружной стороны			

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Государственного бюджетного учреждения «Варнавинский психоневрологический интернат» Штанов В.Ю

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

(подпись)

Главный государственный инспектор Варнавинского района по пожарному надзору Нечаев Сергей Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.