

Утверждено
приказом и.о. директора
ГБУ «Арзамасский дом-интернат»
№ 36 от 20.06.2019г.

План-график по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№	Реквизиты предписания Госпожнадзора	Перечень нарушений, указанных в предписании Госпожнадзора	Срок устранения нарушений	Мероприятий по устранению нарушений	Планируемый срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
		Административное здание				
1	№ 44/1/23 от 19.06.2019	Двери лестничных клеток (холл 1 эт, кабинет лазарета) не имеют приспособлений для самозакрывания с уплотнениями в притворах	23.09.19	Приобрести приспособления для самозакрывания с уплотнениями в притворах для дверей лестничных клеток (холл 1 эт, кабинет лазарета)	Июнь-июль 2019	
2		В противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение архива (на 2-м эт) от других помещений, отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI30	23.09.19	Установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости не менее EI30 в противопожарной перегородке 1-го типа	23.09.19	
3		Противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания	23.09.19	Приобрести устройства для самозакрывания	Июль 2019	
4		Электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты не соответствуют требованиям ГОСТ Р53315-2009, ГОСТ 31565-	23.09.19	Привести в соответствие требованиям ГОСТ Р53315-2009, ГОСТ 31565-2012	23.09.19	

	2012				
	Корпус №2				
5	Противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания	23.09.19	Приобрести устройства для самозакрывания	Июль 2019	
6	Площадка наружной лестницы расположена не на уровне эвакуационного выхода	23.09.19		Июль 2019	
7	Электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты не соответствуют требованиям ГОСТ Р53315-2009, ГОСТ 31565-2012	23.09.19	Привести в соответствие требованиям ГОСТ Р53315-2009, ГОСТ 31565-2012	23.09.19	
8	Для здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 допускается выполнение отделки внешних поверхностей наружных стен с применением горючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции	23.09.19		Июнь 2019	
9	Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания противопожарных дверей к противопожарной перегородке в холле выполнен ниже требуемого (заполнение пустот выполнено горючей строительной монтажной пеной)	23.09.19		Июль 2019	
	Корпус №1				

10	Противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания	23.09.19	Приобрести устройства для самозакрывания	Июль 2019	
11	Электрические провода и кабели, для соединительных линий систем противопожарной защиты не соответствуют требованиям ГОСТ Р53315-2009, ГОСТ 31565-2012	23.09.19	Привести в соответствие требованиям ГОСТ Р53315-2009, ГОСТ 31565-2012	23.09.19	
12	Для здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 допускается выполнение отделки внешних поверхностей наружных стен с применением горючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции	23.09.19		Июнь 2019	
13	На 1-ом, 2-м этажах количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей	23.09.19	Обеспечить требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей	23.09.19	
14	Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания противопожарных дверей к противопожарной перегородке в холле выполнен ниже требуемого (заполнение пустот выполнено горючей строительной пеной)	23.09.19		Июль 2019	

	Столовая				
15	В противопожарных перегородках 1-го типа, отделяющих помещения склада для хозяйственных нужд и склада сыпучих продуктов от других помещений отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI30	23.09.19	Установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости не менее EI30	Август 2019	
16	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	23.09.19	Обустроить горизонтальную входную площадку с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	Июль 2019	
17	Площадки перед эвакуационными выходами высотой от уровня тротуара более 0,45 м не имеют ограждений	23.09.19	Установить ограждение	Июль 2019	
	Продовольственный склад				
18	Помещения склада в подвале не защищены системой автоматической пожарной сигнализации	23.09.19	Установить систему автоматической пожарной сигнализации	23.09.19	
	Прачечная				
19	Административно-бытовые помещения прачечной не защищены системой автоматической пожарной сигнализации	23.09.19	Установить систему автоматической пожарной сигнализации	23.09.19	

20	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	23.09.19	Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	23.09.19	
	Котельная				
21	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	23.09.19	Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	23.09.19	
	Административное здание				
22	Запоры на дверях эвакуационного выхода здания (из лестничной клетки непосредственно на ружу) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	23.09.19	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри дверей эвакуационного выхода	23.09.19	
23	В здании (у кабинета директора, помещение охраны) отдельные светильники освещения эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	23.09.19	Отремонтировать светильники	Июль 2019	
24	Не проведена обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций огнезащитными составами, (с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока её действия)	23.09.19	Провести обработку деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций огнезащитными составами, составить акты	Август 2019	
25	Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей	23.09.19		Август 2019	

	лестничных клеток в открытом положении				
	Корпус №2				
26	В здании отдельные светильники освещения эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	23.09.19	Отремонтировать светильники	Август 2019	
27	Аварийное освещение в здании находится в неисправном состоянии	23.09.19	Отремонтировать аварийное освещение	Июль 2019	
	Корпус №1				
28	В здании отдельные светильники освещения эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	23.09.19	Отремонтировать светильники	Август 2019	
29	Аварийное освещение в здании находится в неисправном состоянии	23.09.19	Отремонтировать аварийное освещение	Июль 2019	
30	На объекте защиты с ночным пребыванием людей не обеспечивается наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на	23.09.19	Приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения	Июль 2019	

	каждого дежурного				
	Столовая				
31	Аварийное освещение в здании находится в неисправном состоянии	23.09.19	Отремонтировать аварийное освещение	Июль 2019	
32	Не обеспечено наличие на дверях складских помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	23.09.19	Обеспечить наличие на дверях складских помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Август 2019	
	Продовольственный склад				
33	Не обеспечено наличие на дверях складских помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	23.09.19	Обеспечить наличие на дверях складских помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Август 2019	
	Прачечная				
34	Не обеспечено наличие на дверях складских помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8	23.09.19	Обеспечить наличие на дверях складских помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ	Август 2019	

	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
	Котельная				
35	В здании отдельные светильники освещения эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	23.09.19	Отремонтировать светильники	Август 2019	