



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д. 6. Телефон. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, д. 6. Телефон. 200-10-03. факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: (831) 439-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Арзамас и Арзамасскому району

607220, г. Арзамас, ул. Железнодорожный поряжок, д. 6а, телефон: (83147) 9-78-14, факс: . (83147) 9-78-19,
e-mail: ondpr-arzamas@mchs.nnov.ru

Предписание № 143/1/80

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«14» августа 2018 г.

**Государственное бюджетное учреждение "Областной санаторно-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Золотой колос" Арзамасский район"**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Блинохватова Василия Викторовича от «02» августа 2018 года № 1998, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре» с «08» августа 2018 г. по «14» августа 2018 года (5 рабочих дней) проведена плановая проверка

Заместителем начальника ОНД и ПР по г. Арзамас и Арзамасскому району – заместителем главного государственного инспектора г. Арзамас и Арзамасского района по пожарному надзору Галаниным Дмитрием Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объекта защиты: государственного бюджетного учреждения "Областной санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Золотой колос" Арзамасский район" (далее – ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос») по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, с. Абрамово.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Врио директора ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» Кошкиным Артёмом Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования законодательства РФ | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

| | | | |
|----|--|--|------------|
| 1. | В здании столовой, в корпусе № 2, в корпусе № 3 выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации производится с отступлениями от требований ГОСТ (в настоящее время действует ГОСТ 31565-2012), ГОСТ Р 53325. | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.15.3 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утв. Приказом МЧС России № 175 от 25.03.2009 г. (ранее действовали требования пункта 12.57, пункта 12.58 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»). | 01.06.2019 |
| 2. | Помещения овощехранилища не защищены системой автоматической пожарной сигнализации. | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статьи 83, 103 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приложение А пункт А1, пункт А4 табл. А3 пункт 5.1 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (ранее действовало требование пункта 4 табл. 3 пункт 5.1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»). | 01.06.2019 |
| 3. | В помещениях овощехранилища отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 2 пункт 17 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (ранее действовали требования пункта 5.1 табл. 2 пункт 20 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»). | 01.06.2019 |
| 4. | В помещениях гаражного бокса отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 2 пункт 17 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (ранее действовали требования пункта 5.1 табл. 2 пункт 20 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»). | 01.06.2019 |
| 5. | В корпусе № 3 эвакуационный выход из цокольного этажа предусмотрен через общую лестничную клетку, при этом он не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС России № 171 от 25.09.2009 г. (ранее действовали требования пункта 6.9* Строительных норм и правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). | 01.06.2019 |

| | | | | |
|---|--|---|------------|--|
| 6. | В корпусе № 3 стропила и обрешетка чердачного покрытия, выполненные из горючих материалов, не подвергнуты обработке огнезащитными составами. | ч. 4 ст. 4, ч.1 и 3 ст. 6, статья 88 таблица 21 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.4.5 свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утв. Приказом МЧС России № 693 от 21.11.2012 г. (ранее действовали требования пункта 10.1 МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара (пособие к Строительным нормам и правилам СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). | 01.06.2019 | |
| Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: | | | | |
| 7. | Во всех корпусах учреждения отсутствует проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год. | пункт 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации | 01.06.2019 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, установленных сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР
по г. Арзамас и Арзамасскому району

Галанин Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«14» августа 2018г.

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель юридического лица,
Врио директора ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос»
Кошкин Артём Александрович



«14» августа 2018г.