

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Город Бор Нижегородской области

26 марта 2021 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **помещение нежилое встроенное в пристрой к отдельностоящему зданию**
- 1.2. Адрес объекта **Нижегородская область, г. Бор, ул. Первомайская, д. 11а**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- встроенное в пристрой жилого на 1 этаже дома 625 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания **1988**, последнего капитального ремонта – 2011;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий ремонт по мере поступления денежных средств, год, дата капитального ремонта не установлена**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное учреждение « Центр социальной помощи семье и детям города Бор» (ГБУ «ЦСПСД города Бор»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **606440, Нижегородская область, город Бор, улица Первомайская, дом 11а.**
- 1.8. основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. форма собственности: **государственная.**
- 1.10 **территориальная принадлежность - региональная**
- 1.11. вышестоящая организация (*наименование*) **министерство социальной политики Нижегородской области**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - **социальная защита.**
- 2.2. Виды оказания услуг: **социальное обслуживание в условиях дневного пребывания; проведение детского отдыха в условиях дневного пребывания.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, на дому, дистанционно.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все возрастные категории.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**
- 2.6. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 180 человек.**

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка инвалида(да, нет) –да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городскими автобусами №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,19,20.

Пригородными

автобусами №102,103,104,106,107,109,110,111,112,113,114,115,118,121,123,125,126,127,129,131,132,222,235,236,237,245.

Электropоезд.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **210 м**

3.2.2 время движения (пешком): **7 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**,

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути; **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДП
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП
4	с нарушениями зрения	ДП
5	с нарушениями слуха	ДП
6	с нарушениями умственного развития	ДП

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для
--------	---	--

		основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К.О.Г.У) ДУ(С).
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К.О.Г.У) ДУ(С).
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.2. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «26» марта 2021 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБУ «ЦСПСД города Бор»
Нижегородская область, г. Бор, ул. Первомайская, д. 11а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	есть					место для парковки инвалидов имеется, обозначено соответствующими международными символами.	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	<i>ДП</i>			

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «26» марта 2021 г.

1 Результаты обследования:

2. Вход в здание (главный)

ГБУ «ЦСПСД города Бор»

Нижегородская область, г. Бор, ул. Первомайская, д. 11а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Наличие: поручни и противоскользящее покрытие на краях ступеней, тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; наличие контрастной маркировки крайних ступеней;			
2.2	Пандус (наружный)	есть				К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			- наличие тактильной маркировки перед дверным проёмом;	С		
2.4	Дверь (входная)	есть			- пороги входных дверей менее 3 см - доводчик функционирует - ширина рабочего полотна ,100 см.	К, О, С	не менее 5 секунд.	
2.5	Тамбур	есть			резиновые грязеотталкивающие коврики, которые расположены у главного входа, возле входной двери и лестницы, закреплены,	К, О, С		

				что не соответствует п. 5.2.8 СП 59.13330.2012			
	ОБЩИЕ требования к зоне			Наличие информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также имеются средства информации зон и помещений, что соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-			

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «26» марта 2021 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБУ «ЦСПСД города Бор»
Нижегородская область, г. Бор, ул. Первомайская, д. 11а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет					перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			;		кресла коляски приобрести мобильный подъемник.	

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть			-Ширина дверей (а так же рабочего полотна двупольных дверей) 90 см. -Высота порогов 0-	С,К,О	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				все	
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<i>ДП</i>			

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «26» марта 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ГБУ «ЦСПСД города Бор»
Нижегородская область, г. Бор, ул. Первомайская, д. 11а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть				С, Г, К		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть				К, О, С, Г		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть				К, О, С		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет						
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	<i>ДП</i>			

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «26» марта 2021 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

ГБУ «ЦСПСД города Бор»
Нижегородская область, г. Бор, ул. Первомайская, д. 11а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			- наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)	К, С, О		
5.2	Душевая/ванная комната	нет					СП 59.13330.2012)	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть				все		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП</i>			

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «26» марта 2021 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

ГБУ «ЦСПСД города Бор»
Нижегородская область, г. Бор, ул. Первомайская, д. 11а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть				все		
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	<i>ДП</i>			