



Министерство социальной политики  
Нижегородской области

Министерство социальной политики  
Нижегородской области

**Государственное бюджетное учреждение  
«Пильнинский дом-интернат для  
престарелых и инвалидов»**

607467, Нижегородская область, Пильнинский  
р-н, с. Курмыш, ул. Советская д.3  
тел. 8(831) 92-43-331, факс 8(831) 92-43-331  
e-mail: digpvi@soc.pln.nnov.ru

06.10.2016 № 184  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Направляем отчет об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений от 12.05.2016 г. №318-19-5298/16, выданного Министерством социальной политики Нижегородской области, по результатам проведенной в период с 28.04.2016г. по 12.05.2016 г. плановой выездной проверки, на предмет соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований.

Приложения:

1. Отчет о выполнении предписания на 3х листах, в 1 экземпляре;
2. Фотографии помещений учреждения, входов и выходов в здание учреждения, оборудования – 40 шт. в 1 экземпляре.

Директор: Татанова Т.М. Татанова Т.М.

## Отчет

об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений  
от 12.05.2016 года №318-19-5298/16, выданного Министерством социальной  
политики Нижегородской области

№	Нарушение, выявленные в ходе проверки	Устранение нарушений, выявленных в ходе проверки
1.	<p>В нарушение требований пункта 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ 442), согласно которому при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в стационарной форме должны быть обеспечены: возможность для самостоятельного передвижения по территории организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), юридическое лицо не обеспечило возможность для самостоятельного подъема, перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках) в связи с отсутствием поручней, лестничных подъемников, лифтов или иных технических средств, позволяющих осуществлять самостоятельный подъем и перемещение получателей социальных услуг с ограниченными возможностями передвижения по лестничному маршу и помещениям;</p>	<p>Учреждение обеспечило возможность для самостоятельного подъема, входа, выхода, перемещения внутри учреждения получателей социальных услуг, посредством приобретения подъемника лестничного «Барс-УГП-130». Кроме того установлено 85 п.м. поручней (на входе в учреждение, на лестницах женского и мужского крыла, в актовом зале, в коридорах первого этажа, в коридорах женского и мужского крыла), 5 шт. пандусов через дверные пороги входных групп, проложена тактильная плитка, в количестве 20 шт. от входа на территорию учреждения до входа в учреждение. (фото прилагаются)</p>
2.	<p>В нарушение требований пункта 3 части 4 статьи 19 ФЗ 442, согласно которому при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в стационарной форме должны быть обеспечены: дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социального</p>	<p>Для обеспечения дублирования текстовых сообщений голосовыми сообщениями, ознакомления с надписями, знаками иной текстовой и графической информацией, учреждение оснащено следующим оборудованием :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Комплексными табличками с дублированием азбукой Брайля (ПВХ 3мм, монохром), 150*300мм – 9 шт.;</li><li>– Комплексными табличками с дублированием азбукой Брайля (ПВХ</li></ul>

	<p>обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой организации, юридическое лицо не обеспечило дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой организации;</p>	<p>3мм, монохром) 210*300 мм – <b>1 шт.</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Стандартным полем мнемосхемы (основа ПВХ 3 мм – защитное покрытие), 470*610 мм – <b>1 шт.</b>;</li> <li>– Креплением для тактильной мнемосхемы, алюминиевая рамка (матовое серебро/золото), 470*610 мм – <b>1 шт.</b>;</li> <li>– Мнемосхемой санузла + настенным креплением из оргстекла 10 мм, 230*280 мм - <b>1 шт.</b></li> <li>– Многоканальной тактильно-сенсорной системой принятия вызова помощи (до 99 кнопок) – <b>1 шт.</b>;</li> <li>– Тактильно-сенсорной кнопкой вызова помощи в комплекте с пиктограммой, дальность до 100 м – <b>4 шт.</b>;</li> <li>– Тактильными наклейками на поручни и ручки, 40*160мм – <b>20 шт.</b>;</li> <li>– Набором тактильных предупредительных наклеек на поручни, 75*230 мм – <b>1 шт.</b> (фото прилагаются)</li> </ul>
3.	<p>В нарушении требований пункта 4 части 4 статьи 19 ФЗ 442, согласно которому при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в стационарной форме должны быть обеспечены: дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, юридическое лицо не обеспечило дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами.</p>	<p>Для обеспечения дублирования голосовой информации текстовой информацией, надписями (или) световыми сигналами, учреждение приобрело:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Звуковой маяк со встроенной внутренней памятью и активацией звука при помощи тактильной кнопки. Смена сообщений происходит при помощи встроенного микрофона – <b>3 шт.</b>;</li> <li>– Бюджетный вариант звукового маяка со встроенным датчиком движения и внутренней памятью. Применяется для обозначения препятствий, объектов различных входов и выходов внутри помещения - <b>1 шт.</b>;</li> <li>– Световой маяк для дверных проемов (пара), 290*150 мм – <b>8 шт.</b> (фото прилагаются)</li> </ul>

Приложения:

1. Фотография подъемника лестничного «Барс – УПП-130» - 1 шт.; в 1 экземпляре;
2. Фотографии поручней - 11 шт.; в 1 экземпляре;
3. Фотографии пандусов - 5 шт.; в 1 экземпляре;
4. Фотография тактильной плитки - 1 шт.; в 1 экземпляре;
5. Фотографии комплексных табличек с дублированием азбукой Брайля (ПВХ 3мм, монохром), 150\*300мм - 9 шт.; в 1 экземпляре;
6. Фотография комплексной таблички с дублированием азбукой Брайля (ПВХ 3мм,

- монохром) 210\*300 мм - 1 шт.; в 1 экземпляре;
7. Фотография стандартного поля мнемосхемы (основа ПВХ 3 мм – защитное покрытие), 470\*610 мм - 1 шт.; в 1 экземпляре;
  8. Фотография мнемосхемы санузла + настенного крепления из оргстекла 10 мм, 230\*280 мм - 1 шт.; в 1 экземпляре;
  9. Фотография многоканальной тактильно-сенсорной системы принятия вызова помощи (до 99 кнопок) - 1 шт.; в 1 экземпляре;
  10. Фотографии тактильно-сенсорных кнопок вызова помощи в комплекте с пиктограммой, дальность до 100 м - 2 шт.; в 1 экземпляре;
  11. Фотография тактильных наклеек на поручни и ручки, 40\*160мм - 1 шт.; в 1 экземпляре;
  12. Фотография набора тактильных предупредительных наклеек на поручни, 75\*230 мм - 1 шт.; в 1 экземпляре;
  13. Фотографии звуковых маяков со встроенной внутренней памятью и активацией звука при помощи тактильной кнопки - 3 шт.; в 1 экземпляре;
  14. Фотография бюджетного варианта звукового маяка со встроенным датчиком движения и внутренней памятью - 1 шт.; в 1 экземпляре;
  15. Фотография световых маяков для дверных проемов (пара), 290\*150 мм - 1 шт.; в 1 экземпляре.

Директор: \_\_\_\_\_



*Татанова*  
Татанова Т.М.